

Примерная схема монтажа выездной экспозиции.

Схема расстановки на выставку - Тачскрины:






Схема расстановки Экранов:



Примерный перечень дополнительного оборудования:

1. Ноутбук с программой www.
2. Клавиатура, мышка.
3. Рем. Комплект для тачей (видеокарта, блок питания, таблетки для BIOS, жесткий диск).
4. Рем. Набор (отвертка, изолянта, пассатижи и прочее).
5. Проектор черный Acer – 11 шт.
6. Экран для проекторов, DEXP TM-80 диагональю 119" (301 см) 12 шт.
7. Площадка крепления проекторов – 11 шт.
8. Сервер 3 шт. (2 основных + 1 запасной).
9. Фермы 2м – 4 шт.

10. Стойки с ручной лебедкой – 2 шт.
11. Баннер на стойку (перегородка).
12. Хомуты для крепления баннера.
13. Роутер для серверов. Патчкорды к серверам.
14. Провода HDMI – 12 шт. (10 рабочих + 2 запасных).
15. Провода, удлинители (на тачи 5 шт., на проектор 5 шт., на сервера 2 шт., силовой от щита до распределительной).
16. Удлинитель силовой с распределительной.
17. Стол раскладной выездной.
18. Стул раскладной, выездной.
19. Кейс на выезд – 3 шт.
20. Флэш карта с контентом выставки.
21. Болты, гайки, мелочевка.
22. Крепление ферм к лебедкам (уши) – 2шт.