


Карта процесса «Сокращение времени подъема маломобильного пациента с улицы в холл первого этажа через центральных вход» проекта «Комфортная и доступная поликлиника»  
текущее состояние на 08.08.2019



1. Длительное ожидание сотрудника с гусеничным подъемником.
2. Гусеничный подъемник занимает место в холле поликлиники.
3. Разная высота ступеней.
4. Отсутствие комфорта для пациента при подъёме по ступеням лестничного марша.
5. Ограничение температурного режима использования гусеничного подъемника.

**ВПП max = 60'**  
**ВПП min = 47'**

Карта процесса «Сокращение времени подъема маломобильного пациента с улицы в холл первого этажа через центральных вход» проекта «Комфортная и доступная поликлиника»  
целевое состояние



**ВПП max = 13'**  
**ВПП min = 6'**